

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRO – 2021 – 005	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04-03-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALENCIA CABRERA JAVIER SANTIAGO	DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 171409669-8	ESCALA OCUPACIONAL: CT-1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lumbaque – Sucumbíos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa Financiera.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jorge Ocaña Borja (Jefe de comisión - DRO); Rodrigo Pombosa (Técnico); Carlos Cardenas (Técnico) y Sr. Javier Valencia (Conductor)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

De acuerdo a lo solicitado: Informo de las actividades que se realizaron en la comisión, luego de tener todas las medidas de bioseguridad por la pandemia que existe y para cumplir con las actividades a mi encomendadas y para realizar con estas labores en el campo en la inspección del sitio para el estudio Hidrológico, pongo a su conocimiento mis actividades diarias

ANTECEDENTES:

Mediante oficio No. MDG-GSUC-2021-0225-OF, solicitan un estudio HIDROLÓGICO del cauce del río Aguarico en la comunidad AI COFÁN SINANGOE de la parroquia Puerto Libre del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. Y en referencia a los compromisos de la reunión mantenida el día martes 23 de febrero de 2021, tengo a bien confirmar que los siguientes técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI, visitarán la Comunidad AI COFAN SINANGOE, el día martes, 02 de marzo del 2021.

Con Oficio Nro. INAMHI-INAMHI-2021-0118-O, de 26 de febrero de 2021 el señor Director ejecutivo designa a los Ings. Jorge Ocaña, Carlos Cárdenas, Rodrigo Pombosa y Wilmer Guachamin para la atención estudio HIDROLÓGICO del cauce del río Aguarico en la comunidad AI COFÁN SINANGOE.

OBJETIVO:

Visitar el sitio del estudio HIDROLÓGICO del cauce del río Aguarico en la comunidad AI COFÁN SINANGOE, con personal técnico de INAMHI y determinar aspectos técnicos para el estudio y entrega de información validada, previo análisis.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:



ITINERARIO DE COMISIÓN:

Día: Martes, 02 de Marzo de 2021

04:30 h – 10:00 h: Conducción desde Quito al punto de encuentro en Lumbaqui, en la Provincia de Sucumbíos con personal de la comunidad AI COFÁN SINANGOE.


En el transcurso del viaje, antes de llegar al Chaco el vehículo sufrió una avería en el neumático, donde se constató que la llanta estaba baja y rasgada por lo que se tuvo que reparar y comprar una llanta usada en \$15,00, por la seguridad de los técnicos y el conductor en el viaje. Por tal motivo fue el atraso hacia la reunión en la comunidad AI COFÁN SINANGOE.




Fotografía de la llanta dañada

10:30h – 11:15h: Al llegar al cantón de Lumbaqui se mantuvo una reunión con la señora economista Cecibed Prado, jefe Política del Cantón Gonzalo Pizarro donde se coordinó el viaje hacia la comunidad AI COFÁN SINANGOE. Después nos trasladamos hacia la parroquia de Puerto libre, recinto El Cabeno. Para llegar a la comunidad de SINANGOE, se tuvo que trasladar en canoa





Reunión antes de ingreso a la comunidad



Traslado en canoa hacia la comunidad de SINANGOE

11:15h – 15:00h: Reunión entre las autoridades de la Gobernación de Sucumbíos, el Sr. Alvaro Gabriel Beltrán Preciado, Señor Licenciado Jorge Enrique Lapo Fernández del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, Licenciado Amado Chavez Angamarca Prefecto del Gobierno de Sucumbíos; Señor Rolando de Jesús Vélez Vera Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural el reventador; Señor José Raúl Caiza Ocapana Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Gonzalo Pizarro; Señor Derwin Armando Córdova Jaramillo Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Puerto Libre; Señor Segundo Reynaldo Jaramillo Armijos, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro; Señora Ingeniera Cecibel Marilú Prado Guerrero Jefa Política del Cantón Gonzalo Pizarro; Señor Edgar Asdrubal Cobeña Sierra Comisario Nacional de Policía del Cantón Gonzalo Pizarro; Señor Ingeniero Germán Francisco Armas Ruiz del SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS; señor Doctor Gonzalo Federico Aguirre Larco Director Distrital 21D02 Lago Agrio –Salud del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA; Señor Ingeniero Franklin Omar Davila Molina Director Distrital de Sucumbíos del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; Señora Magíster Ursula Isabel Martinez Mata, Directora Distrital de Educación 21D01 Cascales - Gonzalo Pizarro del MINISTERIO DE EDUCACIÓN; Señora Magíster Nimia Patricia Roman Toro, Directora Zonal 9 del MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA; Señor Magíster Carlos Manuel Lara Carranco Coordinador General Regional del MINISTERIO DE



DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; Señor Crnl. Mario Fernando Fuentes García Comandante de la Subzona de Policía Sucumbios de la POLICÍA NACIONAL; Señor Ingeniero Marcos Rafael Morocho Dueñas Director Distrital 21D02 Lago Agrio – Educación, y técnicos del INAMHI Ings. Rodrigo Pombosa, Carlos Cárdenas y el suscrito. Además, el presidente de la Comunidad de SINANGOE el señor Víctor Quenamu. Donde se trataron diferentes temas de interés para la comunidad de SINANGOE :

- Estudio Hidrológico del sitio afectado por el río Aguarico (INAMHI)
- Estudio Geológico por parte de la institución a cargo.
- Entre otros temas de interés de la comunidad, etc.



Reunión entre autoridades, técnicos y de la comunidad de SINANGOE

Recorrido del sitio de afectación por el cauce del río Aguarico, en el talud afectado y puente destruido, y la toma de coordenadas UTM: 022921 N– 13905 E, ALTITUD: 492 m.s.n.m



Recorrido del talud afectado con la comisión técnica



En las visitas de campo se constató que el talud tiene una socavación y erosión debido al cauce del río que forma una curva cóncava, y además se constató que hay filtraciones de agua desde la parte alta hacia el talud lo que debilita y la inestabilidad al talud, por lo que se recomienda obtener los estudios geológicos.



Recorrido de la afectación del puente

El colapso del puente, fue una falla estructural del cable de acero por no dar mantenimiento y además cálculos estructurales no estaban dentro de las normas de INEN.

15:00h – 16:00h: Después de la vista técnica de campo y de la reunión de mantenida con las diferentes autoridades de las instituciones, se quedaron algunos con acuerdos y compromisos expuestos en los resultados.

16:00h – 18:30h: Conducción desde Lumbaqui hacia la parroquia de San Francisco de Borja, en la Provincia de Napo nos trasladamos hacia esa parroquia por lo que nos manifestaron que la vía iba a cerrar, por trabajos del oleoducto OCP y de la misma vía. Se pernocta en San Francisco de Borja

Día: Miércoles, 03 de marzo del 2021

08:30h – 13:00h: Conducción desde la parroquia de San Francisco de Borja, provincia de Napo hacia la ciudad de Quito.

RESULTADOS OBTENIDOS:

- Realizar una propuesta técnica y económica del Estudio Hidrológico e Hidráulico para la comunidad de SINANGOE, hasta el 12 de marzo del 2021, por parte del INAMHI.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda generar el documento de la propuesta técnica y económica con el equipo técnico del INAMHI, del mencionado Estudio Hidrológico e Hidráulico lo más pronto posible para la ejecución de obras en beneficio y seguridad de la Comunidad de SINANGOE.
- La propuesta técnica debe ser remitida desde la máxima autoridad del INAMHI hacia la Gobernación de Sucumbios.



CONCLUSIONES:

- Entre las autoridades de las distintas instituciones se llegaron a compromisos en base a sus competentes y atribuciones, en beneficio de la comunidad de SINANGOE.
- La propuesta técnica y económica del Estudio Hidrológico e Hidráulico, debe ser evaluada por las diferentes instituciones involucradas para financiar dicho estudio.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02 - 03 - 2021	03 - 03 - 2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30 h	12:38 h	

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Mazda D/C-PEI - 4495	Quito (INAMHI) - Lumbiqui	02-03-2021	04:30	02-03-2021	10:30
TERRESTRE	Mazda D/C-PEI - 4495	Lumbiqui - Puerto libre - San Francisco de Borja	02-03-2021	15:30	02-03-2021	18:34
TERRESTRE	Mazda D/C-PEI - 4495	San Francisco de Borja - Quito	03-03-2021	09:30	03-03-2021	12:38

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Javier Valencia Cabrera	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 NOMBRE: Mgs. Andrés Flores	 NOMBRE: Mgs. Andrés Flores



--	--

10

10

Dirección: Monseñor Velazco
Código postal: 1106007 Quito-Ecuador
Teléfono: 593 2 2971100
serviciohidrometeorologico@inamhi.gob.ec



sembramos
Futuro

Lenín

